

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс".

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>0400. Управление по операционной деятельности 0413. Фиглиа ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по обогащению и переработке угля 0413.02. ГОФ "Томусинская"</p>					
<p>98209. Начальник смены 0402.17. Служба главного механика</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>постоянно</p>	<p>ГОФ «Томусинская»</p>	
<p>0402.09.02. Участок ремонта энергооборудования ГОФ "Томусинская"</p>					
<p>98207. Начальник участка</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок ремонта энергооборудования</p>	
<p>98216. Бригадир на участках основного производства</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок ремонта энергооборудования</p>	
<p>98294. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок ремонта энергооборудования</p>	
<p>98314. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок ремонта энергооборудования</p>	
<p>0402.07.02. Участок планового ремонта оборудования ГОФ "Томусинская"</p>					
<p>98361. Начальник участка</p>	<p>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</p>	<p>Защита от повышенного уровня шума</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок планового ремонта оборудования</p>	

98362. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта оборудования
98364. Токарь	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта оборудования
98363. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта оборудования
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от уровня химического фактора	постоянно	Участок планового ремонта оборудования
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта оборудования
98372. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от уровня химического фактора	постоянно	Участок планового ремонта оборудования
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта оборудования
0403.15. Участок обогащения и сушки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта оборудования
0403.15.01. Участок обогащения и сушки (РСС)				
98204. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98214. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	в холодное время года	Участок обогащения и сушки
0403.15.02. Участок обогащения и сушки (технологический персонал обогащения)				
98210. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки

98218. Аппаратчик углеобогащения	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенной температуры	при необходимости	Участок обогащения и сушки
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок обогащения и сушки
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98222. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98228. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98230. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98231. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98233. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98234. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
<i>0403.15.03. Участок обогащения и сушки (технологический персонал сушки)</i>				
98235. Машинист сушильной установки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок обогащения и сушки
98226. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
<i>0403.15.04. Участок обогащения и сушки (ремонтный персонал)</i>				

98252. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98410. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
98280. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок обогащения и сушки
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от уровня химического фактора	постоянно	Участок обогащения и сушки
98282. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха. При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума. Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от уровня химического фактора	постоянно	Участок обогащения и сушки
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок обогащения и сушки
98292. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок обогащения и сушки
0403.16. Участок углеприема и погрузки				
0403.16.01. Участок углеприема и погрузки (РСС)				
98205. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки
98215. Механик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки
0403.16.02. Участок углеприема и погрузки (технологический персонал)				

98212. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
98241. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
98243. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
98244. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
98245. Машинист конвейера	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
98246. Горнорабочий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
98250. Грузчик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
0403.16.03. Участок углеприема и погрузки (ремонтный персонал)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
98272. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
98290. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок углеприема и погрузки	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от уровня химического фактора	постоянно	Участок углеприема и погрузки	

Дата составления: 13.10.2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ГОФ "Томусинская"



Титова Олеся Александровна

12.12.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Юрисконсульт ПАО "Южный Кузбасс"



Черепанова Мария Алексеевна

12.12.2024

Специалист по охране труда



Хлевова Антонина Петровна

12.12.2024

Ведущий специалист по работе с персоналом



Московченко Елена Сергеевна

12.12.2024

Председатель ПШО "Углеобогашение "Южный Кузбасс"



Пьянкова Светлана Петровна

12.12.2024

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298



Павлова Светлана Ивановна

13.10.2024

4276



Кузенкова Вера Владимировна

13.10.2024

4267



Дмитриева Татьяна Евгеньевна

13.10.2024