

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс".

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0400. Управление по операционной деятельности					
0413. Филиал ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по обогащению и переработке угля					
0413.04. Оф "Красногорская"					
0403.21. Производственный участок					
0403.21.01. Производственный участок (РСС)					
100706. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Производственный участок	
0403.21.02. Производственный участок (технологический персонал)	Присвоить код или переименовать должность согласно ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	немедленно	Специалист по персоналу	
100711. Аппаратчик углеобогащения	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Производственный участок	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Производственный участок	
100716. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Производственный участок	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Производственный участок	
100717. Машинист установок обогащения и брикетирования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Производственный участок	

		Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Производственный участок
		При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Производственный участок
100722.	Водитель погрузчика	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Производственный участок
		Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	Производственный участок
		Разработать и выполнить мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снижения повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	Производственный участок
0402.19.	Служба главного механика				
0402.07.04.	Участок планового ремонта оборудования ОФ "Красногорская"				
100724.	Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Участок планового ремонта оборудования ОФ "Красногорская"
		При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта оборудования ОФ "Красногорская"
		При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Участок планового ремонта оборудования ОФ "Красногорская"
100726.	Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта оборудования ОФ "Красногорская"
100738.	Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Участок планового ремонта оборудования ОФ "Красногорская"
0402.09.04.	Группа ремонта энергооборудования ОФ "Красногорская"				
100733.	Мастер по ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Группа ремонта энергооборудования ОФ "Красногорская"
100727.	Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Группа ремонта энергооборудования ОФ "Красногорская"

100728. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ нового типа	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Группа ремонта энергооборудования ОФ "Красногорская"
100730. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ нового типа	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Группа ремонта энергооборудования ОФ "Красногорская"

Дата составления: 04.02.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ОФ "Красногорская" Бердюгин Евгений Юрьевич (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 06.03.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда Дьячкова Татьяна Романовна (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 06.03.2025 (дата)

Начальник отдела по работе с персоналом Шулепова Ольга Владимировна (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 06.03.2025 (дата)

Юрисконсульт Черепанова Мария Алексеевна (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 06.03.2025 (дата)

Председатель ППО "Углебогатение "Южный Кузбасс" Пьянкова Светлана Петровна (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 06.03.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Павлова Светлана Ивановна (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 04.02.2025 (дата)

Кузенкова Вера Владимировна (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 04.02.2025 (дата)